


Führungsscheiben



Bei der Bestellung von Förderrollen mit Führungsscheiben müssen die Masse A und B angegeben werden.

	d	D		d	D
	30	60		60	110
	40	60			120
	50	70		63,5	130
				80	130
					135
					140
					150
				88,9	130
					135
					140
					150
				108	160

Stützringe					Pufferringe				
	RD	D	d	b		RD	D	d	b
	63,5	108	60	25		50	89	48	30
	63,5	133	60	25		63,5	89	60	25
	88,9	133	85	30		63,5	108	60	30
	88,9	159	85	30		88,9	133	86	35
	108	159	104	30		88,9	159	86	35

Andere Ausführungen auf Anfrage.